PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-05 · REV. 2026-11

Abrazaderas

Sujeción de plástico, red de insectos y malla sombra.

Para tubo de 25 y 32 mm | No se oxida ni rompe | Resiste calor y frío



DESCRIPCIÓN

Las abrazaderas Palme AG son clips que sujetan el plástico de invernadero, la red antiinsectos o la malla sombra al tubo de las cortinas enrollables. Se fabrican para tubo de 25 mm y de 32 mm, con forma convexa para que no se deslicen al presionar.

Su instalación es inmediata y sin herramientas, lo que reduce el tiempo de montaje y de cambio de plástico. El agarre es firme y la pieza soporta cambios de temperatura y exposición al sol sin oxidarse ni romperse.

APLICACIONES

- Fijación de plástico al tubo de cortina
- Malla sombra en invernadero y casa sombra
- Sujeción de red antiinsectos
- Refuerzo en puntas y traslapes de cubierta

DATOS TÉCNICOS

Material	Polímero de alta resistencia (no se oxida)
Medidas	Para tubo de 25 mm y de 32 mm
Forma	Convexa antideslizante
Instalación	A presión, sin herramienta
Resistencia	Calor, frío y radiación solar
Cubiertas compatibles	Película de polietileno, red antiinsectos y malla sombra
Reutilizable	Sí



25 mm 32 mm

clip convexo · sujeta plástico, red o malla

Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Abrazadera Ø 25 mm | Abrazadera Ø 32 mm

RECOMENDACIONES DE USO

1. Mida el diámetro exterior del tubo de la cortina antes de pedir (25 o 32 mm).
2. Coloque la abrazadera sobre el plástico ya tensado y presione hasta escuchar el clic; la forma convexa evita que se deslice.
3. Refuerce puntas y traslapes de la cubierta con abrazaderas adicionales en zonas de viento.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/abrazaderas/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-05 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.