PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-07 · REV. 2026-11

Hilo de Poliéster

Tutoreo de berries y uvas · soporte de mallas.

Ø 2.2 mm | Carrete de 1,800 m | Negro o transparente



DESCRIPCIÓN

El hilo de poliéster Palme AG es un monofilamento de 2.2 mm en carretes de 1,800 m, en color negro o transparente, que sustituye al alambre en el tutoreo de berries y uva y en el soporte de mallas de sombreo dentro del invernadero.


A diferencia del alambre, no se oxida, no se destensa y no se calienta con el sol, lo que protege la planta en contacto. Tiene una larga vida útil y, al terminar el ciclo, se recoge con facilidad para volver a usarlo.

APLICACIONES

- Tutoreo de arándano, frambuesa y zarzamora
- Espalderas de uva de mesa
- Soporte de malla sombra interior
- Sustituto de alambre en zonas húmedas

DATOS TÉCNICOS

Producto	Polyester Wire 2.2 mm (monofilamento)
Diámetro	2.2 mm
Carrete	1,800 m · 10 kg
Aditivos	Protección UV
Color	Negro o transparente
Resistencia a la ruptura	1,800 – 2,200 N
Elongación	10 – 25 %
Vida útil	13 a 15 años



Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Carrete 1,800 m · negro | Carrete 1,800 m · transparente

RECOMENDACIONES DE USO

1. Sustituye al alambre en emparrillados de tutoreo, berries, viñedos, pantallas térmicas y recubrimiento de ollas: no se oxida, no se destensa y no se calienta con el sol.
2. Nula dilatación y estabilidad ante cambios bruscos de temperatura; mantiene sus propiedades mecánicas durante toda su vida útil.
3. Al término del ciclo se recoge y se reutiliza.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/hilo-de-poliester/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-07 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.